

## Húsakönnun

Gerði	
Lóð	G01
Hús	Íbúðarhús
Byggingarár	1942 frumgerð / 1977 viðbygging og breytingar
Fyrsti eigandi	
Hönnuður	?
Upphafleg notkun	Íbúðarhús
Núverandi notkun	Íbúðarhús
Helstu breytingar	Stækkun til austurs
Hönnuðir breytinga	?
Saga	Húsinu breytt árið 1977

Gerð húss	Upphafleg	Núverandi
Byggingarefni	Steyptir veggir og timburþak	Steyptir veggir og timburþak
Þakgerð	Valmaþak með lágu risi	Valmaþak með lágu risi
Þakklæðning	Báruð málmklæðning	Báruð málmklæðning
Undirstaða	Steypt	Steypt
Útlit	Einfalt	

Varðveislumat	Mat	Rök
Listrænt gildi / Byggingarlist	Miðlungs	Húsgerðin dæmigerð fyrir byggingartíma sinn
Menningarsögulegt gildi	Miðlungs	Hluti bæjarhlaðsins í langan tíma
Umhverfisgildi	Miðlungs	Hluti bæjarhlaðsins í langan tíma
Upprunalegt gildi	Miðlungs	Frumerð hússins horfin en húsið samsvarar sér vel
Tæknilegt ástand	Gott	Húsið virðist vera í ágætu ástandi



## Húsakönnun

Gerði	
Lóð	G02
Hús	Gistihús
Byggingarár	1989 / 2010
Fyrsti eigandi	
Hönnuður	Sveinn Ívarsson
Upphafleg notkun	Gistihús
Núverandi notkun	Gistihús
Helstu breytingar	Þak hækkað, ein hæð byggð ofaná húsið – að hluta undir súð og í kvistum
Hönnuðir breytinga	Sveinn Ívarsson
Saga	

Gerð húss	Upphafleg	Núverandi
Byggingarefni	Steyptir veggir og timburþak	Steyptir veggir og timburþak
Þakgerð	Risþak með miðlungsbröttu risi	Risþak með miðlungsbröttu risi og kvistum
Þakklæðning	Báruð málmklæðning	Báruð málmklæðning
Undirstaða	Steypt	Steypt
Útlit	Einfalt	Samsett

Varðveislumat	Mat	Rök
Listrænt gildi / Byggingarlist	Miðlungs	Húsgerðin dæmigerð fyrir byggingartíma sinn
Menningarsögulegt gildi	Miðlungs	Vitnar um breytta „búskaparhætti“
Umhverfisgildi	Miðlungs	Afgerandi hluti bæjarhlaðs
Upprunalegt gildi	Lítið	Húsinu breytt mikið með ofanábyggingu
Tæknilegt ástand	Gott	Húsið virðist vera í ágætu ástandi



## Húsakönnun

Gerði	
Lóð	G03
Hús	Gistihús
Byggingarár	2015
Fyrsti eigandi	
Hönnuður	
Upphafleg notkun	Gistihús
Núverandi notkun	Gistihús
Helstu breytingar	
Hönnuðir breytinga	
Saga	

Gerð húss	Upphafleg	Núverandi
Byggingarefni	Forsteyptar veggjaeiningar og timburþak	Forsteyptar veggjaeiningar og timburþak
Þakgerð	Risþak með lágu risi	Risþak með lágu risi
Þakklæðning	Báruð málmklæðning	Báruð málmklæðning
Undirstaða	Steypt	Steypt
Útlit	Einfalt	

Varðveislumat	Mat	Rök
Listrænt gildi / Byggingarlist	Lítið	Húsgerðin dæmigerð fyrir byggingartíma sinn, algengt byggingarlag
Menningarsögulegt gildi	Miðlungs	Vitnar um breytta „búskaparhætti“
Umhverfisgildi	Lítið	Nýleg viðbót við bæjarhlaðið
Upprunalegt gildi	Miðlungs	Húsið óbreytt frá fyrstu gerð
Tæknilegt ástand	Gott	Húsið virðist vera í ágætu ástandi



## Húsakönnun

Gerði	
Lóð	G06
Hús	Útihús – hlaða, fjós, hesthús og fjárhús
Byggingarár	1939-1978
Fyrsti eigandi	
Hönnuður	
Upphafleg notkun	Útihús
Núverandi notkun	Útihús / geymslur
Helstu breytingar	
Hönnuðir breytinga	
Saga	Húsin byggð í áföngum, sambyggð

Gerð húss	Upphafleg	Núverandi
Byggingarefni	Steyptir veggir og timburpak	Steyptir veggir og timburpak
Þakgerð	Risþök með miðlungs- og bröttu risi	Risþök með miðlungs- og bröttu risi
Þakklæðning	Báruð málmklæðning	Báruð málmklæðning
Undirstaða	Steypt	Steypt
Útlit	Samsett	Samsett

Varðveislumat	Mat	Rök
Listrænt gildi / Byggingarlist	Miðlungs	Dæmigerð útihús frá þessum tíma, nett hlutföll
Menningarsögulegt gildi	Miðlungs	Hluti bæjarhlaðsins í langan tíma, heimild um búskaparhætti
Umhverfisgildi	Miðlungs	Hluti bæjarhlaðsins í langan tíma
Upprunalegt gildi	Miðlungs	mmmm
Tæknilegt ástand	Lélegt	Sum húsanna í þokkalegu ástandi, önnur illa farin

