

## Húsakönnun

Hali	
Lóð	H01
Hús	Hali íbúðarhús
Byggingarár	1934 - 1936 / 2008
Fyrsti eigandi	
Hönnuður	
Upphafleg notkun	Íbúðarhús
Núverandi notkun	Íbúðarhús og gistihús
Helstu breytingar	Húsið hefur verið stækkað frá fyrstu gerð, þrjár vestustu burstirnar byggðar lengri en þær austari – sem eru nærri upprunalegri mynd. Húsið hefur verið klætt að utan með báraðri málmklæðningu og þakbrúnum breytt.
Hönnuðir breytinga	
Saga	Húsinu síðast breytt 2008 og útbúin gistirými

Gerð húss	Upphafleg	Núverandi
Byggingarefni	Steyptir útveggir og gólf, léttbyggð þök	Steyptir útveggir og gólf, léttbyggð þök, klætt að utan með málmklæðningu
Þakgerð	Burstapak – fimm burstir með háu risi	Burstabær – sex burstir með háu risi
Þakklæðning	Báruð málmklæðning	Báruð málmklæðning
Undirstaða	Steypt	Steypt
Útlit	Tvílyftur burstabær með fimm burstum, bíslög við báða enda, sambyggt fjós og hlaða	Tvílyftur burstabær með sex burstum þrjár vestustu burstirnar lengri en þær upprunalegu, bíslag við austurenda, kvistur á vestustu þekjunni

Varðveislumat	Mat	Rök
Listrænt gildi / Byggingarlist	Hátt	Byggingarlag sem setti mark sitt á sveitir Austur-Skaftafellssýslu á fjórða áratug tuttugustu aldar, í „fyrstu kynslóð steinsteypuhúsa“
Menningarsögulegt gildi	Hátt	Byggingarlag sem setti mark sitt á sveitir Austur-Skaftafellssýslu á fjórða áratug tuttugustu aldar, í „fyrstu kynslóð steinsteypuhúsa“. Mörg þessara húsa eru horfin eða hafa verið fordjörfuð.
Umhverfisgildi	Hátt	Einkennishús á Breiðabólstaðartorfu
Upprunalegt gildi	Hátt	Meginform og –einkenni hússins eru óbrennluð Húsinu hefur ekki verið breytt
Tæknilegt ástand	Lélegt / Gott	Steyptir útveggir elsta hluta hússins eru illa farnir og grundun ábótavant. Gólf jarðhæðar hefur gengið til. / Nýrri hluti hússins er í ágætu ástandi

Gamli bærinn á Hala er merkilegt hús frá sjónarhóli byggingarlistar og byggingarsögu, tvílyftur steinsteypur burstabær. Það er byggingarlag frá ákveðnu skeiði í húsasögu Íslands sem setti mark sitt á sveitir Austur-Skaftafellssýslu, en mörg þeirra húsa eru horfin eða hafa verið fordjörfuð.

### Úr fornleifaskráningu :

Fornleifaskráning í landi Breiðabólstaðarbæja í Suðursveit Sveitarfélaginu Hornafirði, Menningarmiðstöð Hornafjarðar Rannsóknarsvið, Sigríður G. Björgvinsdóttir 2020.

” ...

Árið 1934 reis nýtt steinsteypt íbúðarhús og fjós, byggt sem burstabygging í anda gömlu burstabæjanna (mynd 14). Fjósið stóð vestar og hafði safngryfju og haughús undir. Ári síðar var byggð hlaða vestan við fjósið og 1936 var bætt við tveimur burstum austan við bæinn. Síðar reis fjárhús og ný hlaða norðan við bæinn.



*Mynd 14. Hali (005) á 7. áratug 20. aldar, burstabygging reist 1934-1936. Norðan við bæinn standa fjárhús og hlaða. Ljósmynd í vörslu Héraðsskjalasafns A-Skaftafellssýslu (HérA-Skaft.1990-1-38).*

Lýsing: Íbúðarburstirnar þrjár sem reistar voru 1934-1936 standa enn á bærarstæðinu. Fjós og hlaða hafa verið rifin og seinni tíma bygging er komin í staðin, byggð í sama stíl og burstirnar (sjá mynd 15).



*Mynd 15. Hali 2019, horft til suðurs. Fjós og hlaða sem stóðu vestan við íbúðarhúsið hafa vikið fyrir nýrri byggingu, sem er í sama byggingastíl og bærinn frá 1934. Ljós. SGB, ágúst 2019.*

... “

## Húsakönnun

Hali	
Lóð	H02
Hús	Hali 2 íbúðarhús
Byggingarár	1974
Fyrsti eigandi	
Hönnuður	Teiknistofa landbúnaðarins
Upphafleg notkun	Íbúðarhús
Núverandi notkun	Íbúðarhús
Helstu breytingar	
Hönnuðir breytinga	
Saga	

Gerð húss	Upphafleg	Núverandi
Byggingarefni	Steyptir útveggir og burðarvirki, uppstólað þak á steypa plötu	
Þakgerð	Mænisþak með lágu risi	
Þakklæðning	Báruð málmklæðning	
Undirstaða	Steypt	
Útlit	Einfalt stílhreint	

Varðveislumat	Mat	Rök
Listrænt gildi / Byggingarlist	Miðlungs	Húsgerðin dæmigerð fyrir byggingartíma sinn, staðlaðar teikningar sem byggt var eftir víða
Menningarsögulegt gildi	Miðlungs	Hluti bæjarhlaðsins í langan tíma
Umhverfisgildi	Miðlungs	Hluti bæjarhlaðsins í langan tíma
Upprunalegt gildi	Hátt	Húsinu hefur ekki verið breytt
Tæknilegt ástand	Gott	Húsið virðist vera í ágætu ástandi



## Húsakönnun

Hali	
Lóð	H03
Hús	Hali 3 íbúðarhús
Byggingarár	1976
Fyrsti eigandi	
Hönnuður	Teiknistofa landbúnaðarins
Upphafleg notkun	Íbúðarhús
Núverandi notkun	Íbúðarhús
Helstu breytingar	
Hönnuðir breytinga	
Saga	

Gerð húss	Upphafleg	Núverandi
Byggingarefni	Steyptir útveggir og burðarvirki, uppstólað þak á steypa plötu	
Þakgerð	Mænisþak með lágu risi	
Þakklæðning	Báruð málmklæðning	
Undirstaða	Steypt	
Útlit	Einfalt stílhreint	

Varðveislumat	Mat	Rök
Listrænt gildi / Byggingarlist	Miðlungs	Húsgerðin dæmigerð fyrir byggingartíma sinn, staðlaðar teikningar sem byggt var eftir víða
Menningarsögulegt gildi	Miðlungs	Hluti bæjarhlaðsins í langan tíma
Umhverfisgildi	Miðlungs	Hluti bæjarhlaðsins í langan tíma
Upprunalegt gildi	Hátt	Húsinu hefur ekki verið breytt
Tæknilegt ástand	Gott	Húsið virðist vera í ágætu ástandi



## Húsakönnun

Hali	
Lóð	H07
Hús	Þórbergssetur
Byggingarár	1960 frumgerð / 2006 viðbyggingar og breytingar
Fyrsti eigandi	
Hönnuður	
Upphafleg notkun	Landbúnaður
Núverandi notkun	Safn um Þórberg Þórðarson og fræðasetur, sýningarrými, veitingahús, fundasalur og starfsmannaaðstaða.
Helstu breytingar	Byggt við gafla hússins og við suðurhlið
Hönnuðir breytinga	Sveinn Ívarsson og Jón Þórisson
Saga	Húsinu breytt árið 2006 og Þórbergssetur stofnað

Gerð húss	Upphafleg	Núverandi
Byggingarefni	Stál	Stál og timbur
Þakgerð	Mænisþak með miðlungsbröttu risi	Mænisþak, flatt þak og bogar á viðbyggingum
Þakklæðning	Báruð málmklæðning	Málmklæðning og pappi
Undirstaða	Steypt	Steypt
Útlit	Einfalt	

Varðveislumat	Mat	Rök
Listrænt gildi / Byggingarlist	Lítið	Frumgerð hússins algeng og fjöldaframleidd, viðbyggingar léttvægar
Menningarsögulegt gildi	Mikið	Starfsemi hússins er merkileg og mikilsmetin á landsvísu
Umhverfisgildi	Miðlungs	Núverandi gerð hússins er mikilvæg táknmynd fyrir staðinn
Upprunalegt gildi	Lítið	Húsinu hefur verið breytt mikið
Tæknilegt ástand	Gott	Húsið virðist vera í ágætu ástandi



## Húsakönnun

Hali	
Lóð	H08
Hús	Litli Lundur frístundahús
Byggingarár	2016
Fyrsti eigandi	
Hönnuður	
Upphafleg notkun	Frístundahús
Núverandi notkun	Frístundahús
Helstu breytingar	
Hönnuðir breytinga	
Saga	

Gerð húss	Upphafleg	Núverandi
Byggingarefni	Timburhús	
Þakgerð	Mænisþak með háu risi	
Þakklæðning	Báruð málmklæðning	
Undirstaða	Steypt	
Útlit	Einfalt – mænir snýr þvert á landhalla	

Varðveislumat	Mat	Rök
Listrænt gildi / Byggingarlist	Lágt	
Menningarsögulegt gildi	Lágt	
Umhverfisgildi	Lágt	
Upprunalegt gildi	Hátt	Húsinu hefur ekki verið breytt
Tæknilegt ástand	Gott	Húsið virðist vera í ágætu ástandi



## Húsakönnun

Hali	
Lóð	H15
Hús	Fjós og hlaða
Byggingarár	1962-1994 frumgerð / 2021 breytingar
Fyrsti eigandi	
Hönnuður	
Upphafleg notkun	Landbúnaður
Núverandi notkun	Ferðapjónusta – móttökuhús fyrir ferðamenn
Helstu breytingar	Breytingar innanhúss
Hönnuðir breytinga	Ask arkitektar
Saga	Kúabú og mjólkurframleiðsla til 2018, húsin nýtt í ferðapjónustu síðan

Gerð húss	Upphafleg	Núverandi
Byggingarefni	Steyptir veggir og timburþök	Steyptir veggir og timburþök
Þakgerð	Mænisþök með miðlungsbröttu risi, bogapak/braggapak	Mænisþök með miðlungsbröttu risi
Þakklæðning	Báruð málmklæðning	Báruð málmklæðning
Undirstaða	Steypt	Steypt
Útlit	Samsett	Samsett

Varðveislumat	Mat	Rök
Listrænt gildi / Byggingarlist	Lítið	Frumgerð húsanna dæmigerð fyrir byggingartímann, algengt byggingarlag
Menningarsögulegt gildi	Miðlungs	Dæmigerð útihús frá þessum tíma, heimild um búskaparhætti
Umhverfisgildi	Miðlungs	Áberandi í miðju torfunnar og heildarmynd staðarins.
Upprunalegt gildi	Miðlungs	Meginform og –gerð húsanna er lítið breytt
Tæknilegt ástand	Gott	Húsið virðist vera í ágætu ástandi

